





Nr.	Straßenabschnitt	Bestand / Problem	Lösungsansatz	Priorität	Fotos
20.	Geitbecke (K 16)  HAUPTROUTE	Mischverkehr wichtige Schülerroute fehlende Radverkehrsanlage  DTV: 7.396 Kfz/ 24h (Straßenverkehrs- zählung 2015)  Querschnitt Geitbecke, nördlich Hans-Meyer-Straße Bestand  Lösungsansatz  (s. 10.3.3)	Beidseitig Schutzstreifen markieren  Hinweis: Ausbau der Seitenräume durchgängig nur möglich, wenn verbleibende Fahrbahn mit ca. 5,3 m ausreichend  Querschnitt Geitbecke, südlich Hans-Meyer-Straße Bestand  Lösungsansatz 	1	